


CONTINUARE VOLUM ANEXA 1

ZONA CENTRALĂ



Strada KOSSUTH LAJOS

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kossuth Lajos, 12



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință, cabinet medical
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de patrulater cu latura lungă la stradă, alipită pe partea dreaptă
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi ceramice
3.5.	Fațade	Simetrică, decorații fațadă: profil de soclu, cornișă profilată supraînălțată cu goluri iluminare pod și decorate cu console, pilaștri decorați cu capitel, parament cu nuturi, decorații bogate în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu decorații eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Dată /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Kossuth Lajos nr. 12.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de cultură al orașului
------	----------	-----------------------------

1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kossuth Lajos, 13



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Casă de cultură
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință de serviciu pentru profesorii colegiului Székely-Mikó
2.3.	Datarea clădirii /autor	1897

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan patrulater, clădire de colț izolată retrasă față de aliniamentul străzii
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle profilate ceramice
3.5.	Fațade	Simetrică, cu rezalite laterale, decorații fațadă: parament cu nuturi, cornișă profilată supraînălțată, decorații în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente clasicizante

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Date /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Kossuth Lajos nr. 13.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Fosta școală elementară de stat
1.2.	Categorie	Monument de arhitectură
1.3.	Cod	CV-II-m-B-13108
1.4.	Grupa valorică	B
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kossuth Lajos, 15



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Liceul de artă "Plugor Sándor"
2.2.	Funcțiune anterioară	Școală elementară
2.3.	Datarea clădirii /autor	1904-05, antreprenor Kerékgyártó Lajos

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan patrulater, clădire izolată, retrasă față de aliniamentul străzii
3.2.	Număr nivele	4 nivele (S+P+E+M)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle beton culoare maro, ferestre mansardă amplasate în planul învelitorii
3.5.	Fațade	Simetrică cu rezalit central cu acces principal în axul rezalitului, decorații fațadă: lesene decorate, cornișă profilată decorată cu console, decorații în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Eclectic

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit și spațiu comercial la stradă
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kossuth Lajos, 16



2. DATE GENERALE



2.1.	Funcțiune actuală	Locuință și spațiu comercial la stradă
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință și spațiu comercial la stradă
2.3.	Datarea clădirii /autor	Anii '20 a sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de U, amplasat în front continuu
3.2.	Număr nivele	3 nivele (S+P+E)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă fragmentată cu pante medii și înalte, învelitoare: țigle solzi și profilate ceramice, streșină de lemn
3.5.	Fațade	Gang cu poartă din fier forjat dezaxat, frontoane trapezoidale cu goluri iluminare pod amplasate lateral, decorații fațadă: brâu median, balcon rotund cu parapet din fier forjat pe console decorate, lesene cu decorații, chenare profilate în jurul ferestrelor, decorații bogate deasupra ferestrelor din traveile din mijloc
3.6.	Incadrare stilistică	Secesionist

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Date /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Kossuth Lajos nr. 16.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Pensiune
------	----------	----------

1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kossuth Lajos, 17



2. DATE GENERALE


2.1.	Funcțiune actuală	Pensiune
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L cu adăugiri ulterioare, alipită pe partea dreaptă de poarta zidită
3.2.	Număr nivele	3 nivele (S+P+M)
3.3.	Materialul zidăriei	Cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi ceramice, ferestre mansardă amplasate în planul învelitorii
3.5.	Fațade	Simetrică, pilaștri cu capitel, cornișă profilată supraînălțată cu goluri iluminare pod și decorate cu console, decorații bogate în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu decorații eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Kossuth Lajos nr. 17.

Strada KÓS KÁROLY

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Corp vechi a liceului teoretic "Mikes Kelemen"
------	-----------------	--

1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 1



2. DATE GENERALE


2.1.	Funcțiune actuală	Școală
2.2.	Funcțiune anterioară	Școală normală de băieți
2.3.	Datarea clădirii /autor	1910

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Clădire de colț, plan în formă de U cu aripi inegale cu decroș la colț pe fațada nord, alipită pe partea stângă fațadei nord
3.2.	Număr nivele	3 nivele (S+P+E)
3.3.	Materialul zidăriei	Cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi, streșină de lemn
3.5.	Fațade	Simetrică cu acces principal în axul central, decorații fațadă: profil de soclu, brâu median, parament decorat cu nuturi la parter, decorații în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Eclectic

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Datate /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Koos Karoly nr. 1.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Filiala S.C. BIBCO S.R.L.
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 4



2. DATE GENERALE


2.1.	Funcțiune actuală	Birouri, depozite
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Sf. sec. XIX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L, clădire izolată
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi ceramice
3.5.	Fațade	Soclu de piatră, decorații fațadă: profil de soclu, cornișă profilată supraînălțată, pilaștri cu capitel, decorații în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu decorații eclecticice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Rea
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Koos Karoly nr. 4.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Parohia romano-catolică "Szt. József"
------	-----------------	--

1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 6



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Corpul vechi al parohiei catolice
2.2.	Funcțiune anterioară	
2.3.	Datarea clădirii /autor	

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de patrulater cu târnaț de-a lungul fațadei posterioare, clădire izolată retrasă față de aliniamentul străzii
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle profilate ceramice
3.5.	Fațade	Simetrică cu bosaje la colțuri, decorații fațadă: cornișă profilată, chenare decorative la ferestre
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente clasiciste

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Sediu Crucea roșie
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 7



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Sediu crucea roșie
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Prima jumăt. a sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan patruleter cu latura lungă spre stradă, alipită pe partea stângă
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi și profilate ceramice, luminatoare pod din tablă
3.5.	Fațade	Decorații fațadă: cornișă profilată, chenare în jurul ferestrelor, panouri simple sub ferestre, jaluzele de lemn
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datate /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Ansamblul Muzeului Național Secuiesc Clădire principală
1.2.	Categorie	Monument de arhitectură
1.3.	Cod	CV-II-a-A-13104
1.4.	Grupa valorică	A
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 10a



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Muzeu
2.2.	Funcțiune anterioară	Muzeu
2.3.	Datarea clădirii /autor	1911-12 arh. Kós Károly

3. DESCRIERE


3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă tentaculară, turn deasupra intrării principale cu coif înalt și turnulețe la colț, clădire izolată retrasă față de aliniamentul străzii
3.2.	Număr nivele	4 nivele (S+P+F+M în aripa navă)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Fragmentată cu pante înalte, învelitoare: țigle solzi ceramice, și țigle solzi ceramice glazurate la turn și coif, poartă acces curte interioară, streșină de lemn, lucarne pătrate și trapezoidale decorate
3.5.	Fațade	Asimetrică, turn central structură de lemn aparentă, balustradă din lemn, fronton lateral dreapta decorată cu placaj de lemn pe partea superioară, încadrare de piatră bogat decorată la intrarea principală
3.6.	Încadrare stilistică	Secesionist

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Date /descriere intervenții majore	Extindere corp nou pe baza proiectului arhitectului Kós Károly
4.3.	Impactul intervențiilor	Execuție de mai slabă calitate decât clădirea originală, nu este perceptibilă de la stradă modificarea adusă volumetriei originale



Str. Koos Karoly nr. 10a.



FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Ansamblul Muzeului Național Secuiesc - Corp științe naturale
1.2.	Categorie	Monument de arhitectură
1.3.	Cod	CV-II-a-A-13104
1.4.	Grupa valorică	A
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 10b



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Muzeu - corp științe naturale
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință de serviciu a muzeului
2.3.	Datarea clădirii /autor	1911-12 arh. Kós Károly

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan neregulat, decroș accentuat lateral stânga cu două nivele, clădire izolată amplasată în curtea muzeului
3.2.	Număr nivele	3 nivele (S+P+E parțial)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Fragmentată, șarpantă cu pante înalte, învelitoare: țigle solzi ceramice, streșină de lemn
3.5.	Fațade	Soclu înalt de piatră, terasă neacoperită lateral dreapta, fronton înalt trapezoidal cu goluri iluminare pod
3.6.	Incadrare stilistică	Secesionist

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Ansamblul Muzeului Național Secuiesc - Corp administrativ
1.2.	Categorie	Monument de arhitectură
1.3.	Cod	CV-II-a-A-13104
1.4.	Grupa valorică	A
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 10c



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Muzeu - corp administrativ
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință de serviciu a muzeului
2.3.	Datarea clădirii /autor	1911-12 arh. Kós Károly

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan neregulat, clădire izolată amplasată în curtea muzeului
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante înalte, învelitoare: țigle solzi ceramice, lucarnă dreptunghiulară din lemn
3.5.	Fațade	Soclu înalt de piatră, decros central cu fronton trapezoidal, terasă neacoperită lateral dreapta
3.6.	Incadrare stilistică	Secesionist

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Ansamblul Muzeului Național Secuiesc - Casa din Bancu
1.2.	Categorie	Monument de arhitectură
1.3.	Cod	CV-II-a-A-13104
1.4.	Grupa valorică	A
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 10d



2. DATE GENERALE


2.1.	Funcțiune actuală	Muzeu în aer liber
2.2.	Funcțiune anterioară	Casă de locuit
2.3.	Datarea clădirii /autor	

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan patrulater cu târnaț pe latura lungă, amplasat în curtea muzeului
3.2.	Număr nivele	1 nivel (P)
3.3.	Materialul zidăriei	Lemn
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Acoperiș în patru ape, șarpantă cu pantă înaltă, învelitoare: șindrilă
3.5.	Fațade	Târnaț cu parapet de lemn decorat, prispă închisă cu scânduri de lemn cu decorații traforate
3.6.	Incadrare stilistică	Vernacular

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Koos Karoly nr. 10d.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Fosta clădire anexă a fabricii de bere "Wellenreiter"
1.2.	Categorie	Valoare de patrimoniu
1.3.	Cod	II/93. Hot.Cons.Jud. 13/2001
1.4.	Grupa valorică	Locală
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 11



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință, sediu CARITAS și spații comerciale la stradă
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuința familiei Wellenreiter, aici a fost începută producția berii în 1857
2.3.	Datarea clădirii /autor	Prima jumăt. a sec. XIX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan patrulater alungit cu latura lungă la stradă, alipită pe partea dreaptă
3.2.	Număr nivele	3 nivele (S+P+M pe latura stânga)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră zidărie. cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle profilate ceramice și țigle profilate beton culoare maro, ferestre mansardă amplasate în planul învelitorii
3.5.	Fațade	Simetrică cu gang central, poartă de lemn decorată, decorații fațadă: parament cu nuturi (partea dreaptă), decorații în jurul ferestrelor și gangului, cornișă profilată
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente clasiciste

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	Modificări ferestre (3 buc.) în goluri ușă de acces din exterior, mansardare aripa stângă
4.3.	Impactul intervențiilor	S-a diminuat valoarea de patrimoniu

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 12a



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Sf. sec. XIX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan patulater cu latura scurtă la stradă, clădire izolată
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle profilate ceramice, streșină de lemn
3.5.	Fațade	Simetrică, soclu piatră, decorații fațadă: bosaje la colțuri, decorații în jurul ferestrelor
3.6.	Încadrare stilistică	Casă urbană cu elemente clasiciste

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Date /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Fostul atelier al pictorului Végh Endre
------	----------	---

1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 12b



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Atelier de pictură
2.3.	Datarea clădirii /autor	Sf. sec. XIX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan patrulater cu extindere ulterioară, clădire izolată retrasă față de aliniamentul străzii
3.2.	Număr nivele	2 nivele (P+M)
3.3.	Materialul zidăriei	Cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle beton culoare, maro, lucarne pătrate din lemn
3.5.	Fațade	Simetrică, decorații fațadă: cornișă profilată, fronton înalt dreptunghiular, pileștri cu capitel, decorații bogate în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Eclectic

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Date /descriere intervenții majore	Lucarne necorespunzătoare la mansardă
4.3.	Impactul intervențiilor	S-a diminuat valoarea ambientală



Str. Koos Karoly nr. 12b.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 13



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Sf. sec. XIX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L cu adăugiri ulterioare, alipită pe partea stângă
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi și profilate ceramice, tablă ondulată metalică
3.5.	Fațade	Simetrică, decorații fațadă: lesene decorate cu nuturi, cornișă profilată
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	Simplificarea decorațiilor la fațadă, schimbare parțială a învelitorii originale
4.3.	Impactul intervențiilor	S-a pierdut valoarea ambientală

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 14



2. DATE GENERALE


2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Prima jumăt. a sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan neregulat, turn cu coif înalt deasupra intrării principale, clădire izolată retrasă față de aliniamentul străzii
3.2.	Număr nivele	3 nivele (S+P+E)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă fragmentată cu pante medii și înalte, învelitoare: țigle solzi ceramice, învelitoare coif turn: țigle solzi smălțuite, lucarne pătrate de lemn, streșină de lemn
3.5.	Fațade	Asimetrică, balcon zidit decorat, copertină acces principal pe console de lemn sculptate, decorații fațadă: brâu median, șir de decorații cu profilatură sub coif turn, decorații în jurul ferestrelor, decorații din fier forjat la coif turn
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană interbelică cu elemente secesioniste

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Koos Karoly nr. 14.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 15



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan patrulater, alipită pe partea dreaptă
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi și profilate ceramice,
3.5.	Fațade	Gang lateral stânga cu poartă de lemn, decorații fațadă: lesene simple, cornișă profilată supraînălțată cu goluri de iluminare pod, decorații în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Rea
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Fosta Școală normală de fete, azi Colegiul național Mihai Viteazul
1.2.	Categorie	Monument de arhitectură
1.3.	Cod	CV-II-m-B-13105
1.4.	Grupa valorică	B
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kós Károly, 22



2. DATE GENERALE


2.1.	Funcțiune actuală	Școală, colegiul Mihai Viteazul
2.2.	Funcțiune anterioară	Școală normală de fete
2.3.	Datarea clădirii /autor	1908-10 arh. Herczeg Zsigmond, antreprenor Robelli Aladár

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de H cu decroșuri accentuate la corpul principal, clădire izolată retrasă față de aliniamentul străzii
3.2.	Număr nivele	4 nivele (D+P+2E)
3.3.	Materialul zidăriei	Cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii cu rupere de pantă la decroșul central, învelitoare: țigle solzi ceramice combinată cu tablă la decroșul central
3.5.	Fațade	Simetrică cu fronton la decroșul central, decorații fațadă: parament cu nuturi, brâu median profilat, cornișă profilată cu șir de decorații, chenare profilate la ferestre și cu panouri decorative, ancadrament de piatră bogat decorată în jurul intrării principale
3.6.	Incadrare stilistică	Eclectic cu elemente secesioniste

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Koos Karoly nr. 22.

Strada KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Fosta baie comunală
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kőrösi Csoma Sándor, 5



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Serviciul economic și biroul locativ și administrare a cimitirului comun
2.2.	Funcțiune anterioară	Baie comunală
2.3.	Datarea clădirii /autor	1900

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Clădire de colț, plan în formă de L cu adăugiri ulterioare cu decroș central accentuat
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi ceramice, învelitoare decorativă din tablă deasupra decroșului, luminatoare pod decorative
3.5.	Fațade	Simetrică, cu decroș central, decorații fațadă: pilaștri la colțuri, cornișă profilată supraînălțată, decorații în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Eclectic

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Date /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
------	----------	----------------

1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kőrösi Csoma Sándor, 15



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan patrulater cu latura scurtă la stradă și cu colțul teșit, foisor adosat pe partea lungă, clădire izolată
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle profilate ceramice
3.5.	Fațade	Pilaștri la colțuri, cornișă profilată supraînălțată, decorații bogate în jurul ferestrelor, decorații din lemn sculptat la foisor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu decorații eclectice și de vilegiatură

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Fosta școală elementară reformată, azi Clubul elevilor
1.2.	Categorie	Monument de arhitectură
1.3.	Cod	CV-II-m-A-13103
1.4.	Grupa valorică	A
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kőrösi Csoma Sándor, 19



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Corpul vechi al clubului elevilor
2.2.	Funcțiune anterioară	Școală elementară reformată
2.3.	Datarea clădirii /autor	1929-30, arh. Kós Károly

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L cu turn lateral cu coif înalt, clădire izolată retrasă față de aliniamentul străzii
3.2.	Număr nivele	3 nivele (S+P+E)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie mixtă: piatră și cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă fragmentată cu pante medii și înalte, învelitoare: țigle solzi și profilate ceramice
3.5.	Fațade	Asimetrică, partea stângă tratată simplu cu brâu median, partea dreaptă dominată de elementul vertical al turnului decorat cu parament de piatră combinat cu tencuială și cu o fâșie de cărămidă sub streșină
3.6.	Incadrare stilistică	Secesionist

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kőrösi Csoma Sándor, 21



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Prima parte a sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L, clădire izolată
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi ceramice
3.5.	Fațade	Simetrică, decorații fațadă: cornișă profilată supraînălțată cu goluri iluminare pod, panouri decorative între și deasupra ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente de factură secesionistă

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Datare /descriere intervenției majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Körösi Csoma Sándor, 23



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință cu spațiu comercial la stradă
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L cu adăugiri ulterioare, clădire izolată
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi ceramice
3.5.	Fațade	Simetrică, decorații fațadă: pilaștri cu capitel bogat decorat, cornișă profilată supraînălțată cu goluri iluminare pod și decorate cu console, decorații bogate în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu decorații eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	Transformare gol fereastră în ușă acces exterior și schimbarea tâmplăriei originale cu tâmplărie din material plastic fără subâmpărțiri
4.3.	Impactul intervențiilor	S-a diminuat valoarea arhitecturală și ambientală



Str. Korosi Csoma Sandor nr. 23.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Körösi Csoma Sándor, 24



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Sediu firmă
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L cu extinderii ulterioare, alipită pe partea stângă
3.2.	Număr nivele	3 nivele (S+P+M)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle beton culoare maro, ferestre mansardă amplasate în planul învelitorii
3.5.	Fațade	Simetrică, cu poartă laterală din fier forjat cu stâlpi zidite, decorații fațadă: bosaje la colțuri, cornișă profilată supraînălțată, decorații în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	Schimbarea tâmplăriei originale la ferestre cu tâmplărie fără subâmpărțiri și realizarea porții de fier forjat
4.3.	Impactul intervențiilor	Intervenția de bună calitate a diminuat și totodată a îmbunătățit valoarea ambientală

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kőrösi Csoma Sándor, 25



2. DATE GENERALE


2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L cu adăugiri ulterioare, clădire izolată
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi , luminatoare pod din tablă
3.5.	Fațade	Simetrică, decorații fațadă: pilaștri decorați cu capitel, cornișă profilată supraînălțată decorată cu console, decorații bogate în jurul ferestrelor
3.6.	Încadrare stilistică	Casă urbană cu decorații eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Date /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Korosi Csoma Sandor nr. 25.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kőrösi Csoma Sándor, 26



2. DATE GENERALE



2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan patrulater cu latura scurtă la stradă, alipită pe partea dreaptă
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle de beton culoare maro
3.5.	Fațade	Simetrică, decorații fațadă: bosaje la colțuri, cornișă profilată supraînălțată cu goluri iluminare pod, decorații bogate în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu decorații eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datate /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Korosi Csoma Sandor nr. 26.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
------	-----------------	----------------

1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kőrösi Csoma Sándor, 27



2. DATE GENERALE


2.1.	Funcțiune actuală	Sediu firmă
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L, clădire izolată
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle profilate ceramice
3.5.	Fațade	Decorații fațadă: lesene decorate, cornișă profilată supraînălțată, decorații în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente secesioniste

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Korosi Csoma Sandor nr. 27.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kőrösi Csoma Sándor, 28



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L , clădire izolată
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle beton culoare maro
3.5.	Fațade	Simetrică, decorații fațadă: pilaștri decorați cu capitel, cornișă profilată supraînălțată, decorații bogate în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	



Str. Korosi Csoma Sandor nr. 28.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kőrösi Csoma Sándor, 29



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Pclădire de colț, pan în formă de U, cu colțul teșit
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi și plăci tablă ondulată
3.5.	Fațade	Simetrică, decorații fațadă: profil de soclu, pilaștri decorați cu capitel, cornișă profilată supraînălțată cu goluri iluminare pod, decorații bogate în jurul ferestrelor
3.6.	Încadrare stilistică	Casă urbană cu decorații eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	Înzidire gol fereastră (ușă?) pe colțul teșit, 2009 schimbarea învelitorii originale cu tablă ondulată
4.3.	Impactul intervențiilor	S-a diminuat valoarea ambientală



Str. Korosi Csoma Sandor nr. 29.

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
------	-----------------	----------------

1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Kőrösi Csoma Sándor, 30



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Înc. sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L, clădire izolată
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle profilate ceramice
3.5.	Fațade	Simetrică, decorații fațadă: pilaștri decorați cu capitel, cornișă profilată supraînălțată, decorații bogate în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente eclectice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Rea
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Casă de locuit
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Körösi Csoma Sándor, 32



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Locuință și sediu firmă
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Mijlocul sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan în formă de L, clădire izolată retrasă față de aliniamentul străzii cu gard din fier forjat cu stâlpi zidite din piatră
3.2.	Număr nivele	3 nivele (S+P+E)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi ceramice
3.5.	Fațade	Logie centrală parter, rezalit pe partea stângă, decroș rotunjit cu terasă deasupra pe partea dreaptă, decorații fațadă: lesene, cornișă profilată combinată cu streșină de lemn, chenare în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană interbelică cu elemente moderniste

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datate /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Grădinița de copii "Körösi Csoma Sándor"
------	----------	---

1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	Körösi Csoma Sándor, 40



2. DATE GENERALE

2.1.	Funcțiune actuală	Grădiniță
2.2.	Funcțiune anterioară	Locuință
2.3.	Datarea clădirii /autor	Prima parte a sec. XX

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Plan dreptunghiular cu latura scurtă spre stradă, clădire izolată
3.2.	Număr nivele	2 nivele (S+P)
3.3.	Materialul zidăriei	Soclu: piatră, zidărie: cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle profilate ceramice, lucarne triunghiulare
3.5.	Fațade	Simetrică, decorații fațadă: cornișă profilată combinată cu streășină de lemn, decorații în jurul ferestrelor
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană interbelică cu decorații atipice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Bună
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	
4.3.	Impactul intervențiilor	

Piața LIBERTĂȚII
Strada LIBERTĂȚII

FIȘĂ CLĂDIRE

1. IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE

1.1.	Denumire	Teatrul "Tamási Áron"
1.2.	Categorie	Valoare ambientală
1.3.	Cod	
1.4.	Grupa valorică	
1.5.	Localitate	municipiul Sfântu Gheorghe
1.6.	Stradă, număr	P-ța Libertății, 1



2. DATE GENERALE


2.1.	Funcțiune actuală	Sediul teatrului, birouri primărie și parter comercial spre stradă
2.2.	Funcțiune anterioară	Sediul orașului, hotelul orășenesc, spații comerciale la parter
2.3.	Datarea clădirii /autor	1854-56

3. DESCRIERE

3.1.	Planimetrie / volumetrie	Clădire de colț, plan în formă de L cu un corp perpendicular pe latura vestică supraînălțată, amplasată în front continuu
3.2.	Număr nivele	3 nivele (S+P+E)
3.3.	Materialul zidăriei	Cărămidă
3.4.	Forma și materiale învelitoare	Șarpantă cu pante medii, învelitoare: țigle solzi ceramice
3.5.	Fațade	Parterul și corpul supraînălțat tratat diferențiat, decorații fațadă: brâu median, cornișă profilată decorată cu console, decorații în jurul ferestrelor, decorații corp supraînălțat: placaj piatră la parter, pilaștri cu capitel la etaj
3.6.	Incadrare stilistică	Casă urbană cu elemente clasice

4. CONSERVARE, INTERVENȚII PERCEPTIBILE DIN SPAȚIUL URBAN

4.1.	Starea generală de conservare	Mediocră
4.2.	Datare /descriere intervenții majore	Modificarea golurilor și tâmplăriei la subsol și refacerea fațadei corpului supraînălțat
4.3.	Impactul intervențiilor	S-a alterat fațada corpului supraînălțat, s-a diminuat valoarea ambientală a parterului comercial



P-ta Libertatii nr. 1.